

| Toleranztabelle | | Normal gezogen | | | | Gezogene Drehteile, kalibriert | | |
|-----------------|----|----------------|------------------|------|---------|--------------------------------|-------|-----------------|
| Ø | | ISA h 11 | 10 UT UNI 468 | 8 UT | ISA h10 | 5 UT | h 9 | 3 UT UNI 469 |
| De mm a mm | 1 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,025 | 0,018 |
| | 3 | | | | | | | |
| De mm a mm | 3 | 0,075 | 0,08 | 0,06 | 0,048 | 0,04 | 0,03 | 0,025 |
| | 6 | | | | | | | |
| De mm a mm | 6 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,058 | 0,036 | 0,036 | 0,030 |
| | 10 | | | | | | | |
| De mm a mm | 10 | 0,110 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | -0,043 | 0,043 | 0,035 |
| | 18 | | | | | | | |
| De mm a mm | 18 | 0,130 | 0,15 | 0,15 | 0,084 | 0,052 | 0,052 | 0,045 |
| | 30 | | | | | | | |